

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejora.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Instalación de piso tipo baldosa para comedor.
Fecha	07- Julio-2019
Comunidad	San Benito, Distrito de Omar Torrijos Colon.
Ubicación	
Lugar	Escuela de San Benito.
Por MPSA	2
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	4
Nombre de Part. MPSA	Yoaira Tuñón, Eulice del Rosario.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Padres de Familia.
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Inspección final a trabajos en comedor.
Acciones	
Resultados	Se realiza visita a la escuela para verificar que se hayan cumplido con los trabajos de mejoras al comedor, determinando lo siguiente: - Se le instala las baldosas tipo anti deslizante al comedor y cocina de la escuela. - Se coloca una verja reforzada con malla expandida de ½" en la ventana que divide la cocina del comedor. - Se reemplaza una lámina de zinc que presentaba corrosión y permitía el pase del agua lluvia. Con esto damos por terminado la solicitud por parte del club de padre de familia y educadores que pedían se le mejorara el comedor.
Seguimiento	Estar al pendiente de la garantía de los trabajos.

Documentación fotográfica.

